


2023年环江锌源矿业有限责任公司在用设备安全检测检验报告

序号	委托/受检单位	检测设备名称及型号	报告编号	检测人员	检测日期	检测结果	备注
1	环江锌源矿业有限责任公司	钢丝绳 6×19S+NFC	GCY·GSS0040- 2023 (F)	吴峻峰、董嵇聪	2023.10.16	合格	
2	环江锌源矿业有限责任公司	钢丝绳 6×19S+NFC	GCY·GSS0041- 2023 (F)	江旭、董嵇聪	2023.10.18	合格	
3	环江锌源矿业有限责任公司	钢丝绳 6×19S+NFC	GCY·GSS0042- 2023 (F)	吴峻峰、董嵇聪	2023.10.21	合格	
4	环江锌源矿业有限责任公司	空气压缩机 KD13-8G	GCY·KYJ0060- 2023 (F)	吴峻峰、江旭	2023.10.25	合格	
5	环江锌源矿业有限责任公司	空气压缩机 LG110A-8	GCY·KYJ0058- 2023 (F)	江旭、吴峻峰	2023.10.25	合格	
6	环江锌源矿业有限责任公司	空气压缩机 132SCF+-8B	GCY·KYJ0059- 2023 (F)	江旭、吴峻峰	2023.10.25	合格	
7	环江锌源矿业有限责任公司	轴流通风机 FBCZ № 12/37	GCY·TFJ0023- 2023 (F)	张学霖、吴峻峰	2023.10.25	合格	
8	环江锌源矿业有限责任公司	轴流通风机 FBCZ № 12.5/37	GCY·TFJ0024- 2023 (F)	张学霖、吴峻峰	2023.10.25	合格	

现场照片



检测员: 张学霖、董嵇聪、江旭、吴峻峰
2023年10月25日

